

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ПРОЦЕДУР ЗАКУПІВЕЛЬ
на виконання Постанови КМУ від 11.10.2016 №710 (зі змінами)

Найменування предмету закупівлі із зазначенням коду ЄЗС	Тип, ідентифікатор процедури закупівлі	Очікувана вартість предмета закупівлі	Обґрунтування	
			технічні та якісні характеристики предмета закупівлі	очікувана вартість предмета закупівлі
«Поточний ремонт частини приміщень найпростішого укриття будівлі КЗ ЗДО (ясла-садок)«Веснянка» Миколаївської сільської ради Дніпровського району, Дніпропетровської області, за адресою: вул. Центральна, 31-Д, с. Миколаївка, Дніпровського району, Дніпропетровської області, 52061»КОРИГУВАННЯ; код ДК 021:2015: 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи	Відкриті торги з особливостями; ID: UA-2023-10-09-013854-a	2 880 701,60 грн. з ПДВ	Тривалість надання послуг з поточного ремонту – до 12.12.2023 року (включно). Технічне завдання (пояснювальна записка; відомість обсягів робіт; підсумкова відомість ресурсів) викладено в Додатку 6, Додатку 6.1; Додатку 6.2 до тендерної документації. Наявність розрахунку вартості виконання робіт з надання послуги поточного ремонту (розрахунок вартості бажано надати учасником процедури закупівлі у програмному комплексі АВК або в інших програмних комплексах, які розроблено на підставі державних і галузевих нормативів (норм) у відповідності до кошторисних норм України). На підтвердження відповідності цим вимогам	Закупівля здійснюється відповідно до річного плану. Очікувана вартість предмета закупівлі визначена в межах кошторисних призначень, затверджених рішенням сесії Миколаївської сільської ради Дніпровського району Дніпропетровської області від 29.08.2023 року № 479-28/VIII (джерело фінансування – місцевий бюджет), враховуючі розроблену та затверджену проєктно-кошторисну документацію на “Поточний ремонт частини приміщень найпростішого укриття будівлі КЗ ЗДО (ясла-садок)«Веснянка» Миколаївської сільської ради Дніпровського району, Дніпропетровської області, за адресою: вул. Центральна, 31-Д, с. Миколаївка, Дніпровського району, Дніпропетровської області, 52061”КОРИГУВАННЯ;

		учасником у складі пропозиції мають бути надані: - договірна ціна; - пояснювальна записка; - дефектний акт; - локальний кошторис; - відомість ресурсів; - розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат; - розрахунок вартості експлуатації машин та механізмів. Учасник процедури закупівлі відповідає за одержання усіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів, якщо такі необхідні для виконання робіт з надання послуги, та самостійно несе усі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів. Матеріали, які будуть використовуватися при проведенні робіт з поточного ремонту, повинні мати належну якість, відповідати технічним вимогам їх використання та бути дозволені до використання в установах для дітей (в т.ч. школи, дитячі садки). Надійність та якість послуги і змонтованих матеріальних ресурсів, досягнення	експертний звіт кошторисної частини вищезазначеного проекту.
--	--	--	--

			показників щодо можливості їх експлуатації протягом гарантійного строку повинні відповідати усім технологіям монтажу та умовам, передбаченим виробниками, вимогам нормативних актів чинного законодавства України, що ставляться до робіт такого характеру, а також вимогам Замовника. Усі посилання у закупівлі на конкретні торговельну марку чи фірму, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз «або еквівалент». У разі зазначення учасником в кошторисній документації будівельних матеріалів, виробів, конструкцій (далі – матеріали), що є еквівалентами, вказаним Замовником матеріалам, то такі матеріали учасника повинні мати рівноцінні або кращі технічні та якісні характеристики ніж матеріали, визначені Замовником. Якщо учасник пропонує використання еквівалентних матеріалів, то у складі пропозиції учасник має надати порівняльну таблицю щодо порівняння технічних та	
--	--	--	--	--

			якісних характеристик матеріалів учасника з матеріалами замовника. Ціни на матеріали, які учасник включає до кошторисного розрахунку при складанні договірної ціни на виконання робіт з надання послуги поточного ремонту, не мають перевищувати середні по регіону.	
--	--	--	---	--